

CLAVE: PROMOTOR NCV-3.

CALLE CIELITO LINDO 25

ESPECIALIDADES QUIMICAS PARA EL POLIESTER S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACION: AGOSTO 2002.

ESPERANZA

57819

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUIMICAS

AUTORIZADO POR: MARCELINA NOLASCO MORENO

FECHA DE REVISION: AGOSTO 2005.
PAG: 1 DE: 4

SECCION I DATOS GENERALES DE EL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUIMICA.

1.- NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR
ESPECIALIDADES QUIMICAS PARA EL
POLIESTER, S.A. DE C.V.

3.- DOMICILIO COMPLETO:

CALLE No. EXT. No. INT. COLONIA C.P

CD. NEZAHUALCOYOTL EDO. DE MÉXICO

DELEGACIÓN / MUNICIPIO LOCALIDAD O POBLACION

SECCION II DE DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA					
1 NOMBRE COMERCIAL	2 NOMBRE QUIMICO O CODIGO				
PROMOTOR NCV-3.	CARBOXILATO DE COBALTO.				
3 FAMILIA QUIMICA	CARBOXILATO DE COBALTO.				
CARBOXILATO DE COBALTO.					
4 SINONIMOS	5 OTROS DATOS				
PROMOTOR NCV-3.	IMO :CLASS				
	3.3/LIQ.FLAM.UN :				

SECCION III IDENTIFICACION DE COMPONENTES									
1. % Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	2. N° CAS	3. N° O.N.U.	4. CPT.CCT o	5. IPVS	6. GRADO DE RIESGO				
					S	I	R	ESPECIA L	E.P.P.
		1263		50 PPM.	1	3	2		В

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUIMICAS

AUTORIZADO POR: MARCELINA NOLASCO MORENO FECHA DE REVISION: AGOSTO 2005

SECCION IV PROPIEDADES FISICO QUIMICAS.				
1 TEMPERATURA DE EBULLICION (°C) N.E.	2 TEMPERATURA DE FUSION (°C) NO DISPONIBLE			
3 TEMPERATURA DE INFLAMACION (°C) N.E.	4 TEMPERATURA DE AUTOIGNICION (°C)			
5 DENSIDAD RELATIVA 25°C ($H_2O=1$) N.E.	6 DENSIDAD DE VAPOR (aire=1) N.E.			
7 PESO MOLECULAR	8 ESTADO FISICO, COLOR OLOR LIQUIDO MORADO CON OLOR A ALCOHOL.			
9 VELOCIDAD DE EVAPORACION (ETER =1) N.E.	10 SOLUBILIDAD EN AGUA INSOLUIBLE			
11 PRESION DE VAPOR mmH	12 % DE VOLATILIDAD N.E.			
13 LIMITES DE INFLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD: NO DISPONIBLE.	14 OTROS DATOS CLASE DE RIESGO : LIQUIDO FLAMABLE (3).			

SECCION V RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION							
1. MEDIO DE EXTINCION:							
NIEBLA DE AGUA X ESPUMA X CO2 POLVO QUI	IMICO SECO X OTROS						
2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: EQUIPO DE EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO DE PRESION POSI	·						

3. PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIO: PARA FUEGOS PEQUEÑOS, USE POLVO QUIMICO O DIOXIDO DE CARBONO. AGREGE AGUA PARA PREVENIR LA RE-IGNICION.

PARA FUEGOS GRANDES, APLICAR AGUA EN CANTIDAD ABUNDANTE DESDE UNA DISTANCIA SEGURA.

- **4. CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL.** A ELEVADAS TEMPERATURAS Y EN CONDICIONES DE FUEGO, SI ESTO OCURRE EN UN RECIPIENTE CERRADO, EXISTE LA POSIBILIDAD (EXPLOSION).
- 5. PRODUCTOS DE LA COMBUSTION NOCIVOS PARA LA SALUD

CO, CO2 Y VARIOS HIDROCARBUROS. (PRODUCTOS DE COMBUSTION).

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUIMICAS

FECHA DE ELABORACION: AGOSTO 2002

AUTORIZADO POR: MARCELINA NOLASCO MORENO FECHA DE REVISION: AGOSTO 2005. SECCION VI SECCION DE REACTIVIDAD. 1. SUSTANCIA. 2. CONDICIONES A EVITAR ESTABLE X (20-25°C HR<50%) INESTABLE CALOR Y LUZ SOLAR DIRECTA 3. INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIA A 4. PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN EVITAR) NINGUNO ESPERADO PEROXIDOS, METIL ETIL CETONAS. 5. POLIMERIZACIÓN PUEDE OCURRIR: NO PUEDE OCURRIR: X **ESPONTANEA:** CONDICIONES A EVITAR: ALTAS TEPERATURAS, FUENTES DE IGNICION COMO FLAMA ABIERTA, CHISPAS, ENERGIA ESTATICA, ETC. SECCION VII RIESGOS PARA LA SALUD 1A. PARTE EFECTOS A LA SALUD POR a) INGESTION ACCIDENTAL: DOLOR ESTOMACAL. b) INHALACIÓN: NO ESPECIFICADO. EXPOSICION c) PIEL (CONTACTO Y ABSORCIÓN): LIGERA IRRITACION. d) OJOS: CONTACTO CON LOS OJOS ARDOR, ENROJECIMIENTO. POR EXPOSICION CRONICA: NO ESPECIFICADO. 2. SUSTANCIA QUIMICA CONSIDERADA COMO: NO CANCERIGENO. CANCERIGENA ___ MUTACENICA ___ TERATOGENICA ___ OTRAS ___ STPS (NOM-010-SI STPS) SI NO ESPECIFICAR FUENTE APROBADA INFORMACION COMPLEMENTARIA (DL₅₀ CL₅₀, ETC) : 2.A PARTE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS a) CONTACTO CON LOS OJOS: ARDOR Y ENROJECIMIENTO. b) CONTACTO CON LA PIEL: LAVAR CON AGUA ABUNDANTE DURANTE 15 MINUTOS.

INGESTION: MANTENER A LA VICTIMA INMOVIL Y A TEMPERATURA CONFORTABLE.NO

INDUCIR VOMITO.

d) INHALACION: DOLOR DE CABEZA.

2. DATOS PARA EL MEDICO. NINGUNO

1. OTROS RIESGOS O EFECTOS PARA LA SALUD. NINGUNO

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUIMICAS

FECHA DE ELABORACION: AGOSTO 2002
AUTORIZADO POR: MARCELINA NOLASCO M.
REALIZO: LTS/ASIST.SIST. CAL.

FECHA DE ELABORACION: AGOSTO 2005
FECHA DE REVISION: AGOSTO 2005
PAG: 4 DE: 4

SECCION VII INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME.

- * EVITAR TODAS LAS FUENTES DE IGNICION.
- * VENTILAR EL AREA.
- * COLOCAR DIQUES DE DETENCION RETENCION AL DERRAME.
- COLOCAR EL MATERIAL Y BOMBERLO A RECIPIENTES ADECUADOS MARCANDO EL PRODUCTO.
- -ABSORBER CON MATERIALES INERTES Y DISPONER LOS RESIDUOS.

SECCION IX PROTECCION ESPECIAL.

1.- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

- * USAR ROPA DE PROTECCION PARA EVITAR EL CONTACTO REPETIDO CON EL PRODUCTO.
- * USAR GUANTES Y MASCARILLA DE PROTECCION CON FILTRO PARA VAPORES ORGANICOS EN CASO DE QUE NO EXISTA.
- * UNA BUENA VENTILACION EN EL AREA DE TRABAJO.USAR LENTES DE SEGURIDAD.

2.- VENTILACION:

* SE RECOMIENDA VENTILACION EXHAUSTIVA EN EL LUGAR DE TRABAJO.

SECCION X INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION.

- 1.-DEBE ESTAR DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS Y CON LAS NORMAS QUE PARA EL EFECTO SE EXPIDAN.
- * DEBE PROPORCIONARSE AL TRANSPORTISTA LA HOJA DE EMERGENCIA DE TRANSPORTACIÓN
- * LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEBE CONTAR CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN DERRAME O FUGAS
- * LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEBE CONTENER LOS SEÑALAMIENTOS MENCIONADOS EN EL REGLAMENTO PARA TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS.

SECCION XI INFORMACION SOBRE ECOLOGIA.

1.- DEBE ESTAR DE ACUERDO CON LAS RENTACIONES ECOLOGICAS

- * SE DEBE TENER A LA MANO LA HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES.
- * EVITAR CONTAMINAR AIRE, AGUA O SUELO CON EMANACIONES, DERRAMES O FUGAS.
- * LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUO ESTE PRODUCTO SE DEBE REALIZAR EN LUGARES AUTORIZADOS PARA ESTE FIN.

SECCION XII PRECAUCIONES ESPECIALES.

1.- PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS PARA EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

ALMACENAR EN LUGARES FRESCOS Y SECOS (T<25°C Y %HR =50 \pm 10%). EVITAR LA LUZ SOLAR.NO DAÑ R LOS CONTENEDORES AUN ESTANDO VACIOS. YA QUE LOS RESIDUOS SON DAÑINOS

2.- OTRAS PRECAUCIONES.

ESTE PRODUCTO AUN CUANDO ES UN MATERIAL PREACELERADO CON SALES DE COBALTO, EL CLIENTE DEBE DE ESTAR CONCIENTE QUE LA MEZCLA DE ACELERADOR Y CATALIZADOR SON EXPLOSIVAS, ADICIONAR POR SEPARADO A LA RESINA Y MEZCLAR.